

Działania do podjęcia:

Zastosowanie dawki szokowej chloru oraz podchlorynu sodu.

Dezynfekcja filtra.

Dezynfekcja orurowania jacuzzi.

Kolejne badanie wody przeprowadzone zostanie 27.02.2024